


Link do produktu: <https://kleje-budowlane.pl/klamry-do-szycia-betonu-50-szt-p-49.html>



Klamry do szycia betonu 50 szt.

Cena brutto	14,76 zł
Cena netto	12,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Bostik

Opis produktu


Rysy w powierzchni podłoża:

Rysy w jastrychu (również drobne rysy jak włosy) mogą mieć różne przyczyny, np. niewystarczającą lub nieregularną grubość jastrychu, zbyt szybkie suszenie jastrychu, złe składniki jastrychu, niestabilne materiały izolacyjne itp.

Jeżeli pojawiają się rysy w powierzchni jastrychu, należy je usunąć przed układaniem wykładzin, ponieważ układanie wykładzin na niestabilnym podłożu może doprowadzić do ich uszkodzeń.

Wykonawca jastrychów musi poprzez odpowiednie prace renowacyjne (poprzez kłamrowanie i spoinowanie z dwuskładnikowymi materiałami żywicznymi) usunąć rysy, aby gwarantować stabilność powierzchni jastrychu.

Jak fachowo naprawić rysy pokazuje poniższy rysunek.



Objaśnienia:

Estrich = jastrych

Risse = rysy

Sanierklammern = klamry

Zweikomponentenharz = dwuskładnikowa żywica